

ZÁPIS

z 6. jednání Povodňové komise Rady MČ Praha 19

Datum a čas konání: 15.1.2025, 16:00 hod

Místo konání: ÚMČ Praha 19, Semilská 43/1, 197 00 Praha 9

Přítomni: dle přiložené prezenční listiny

Průběh jednání:

1) Zahájení

Předseda komise ██████████ zahájil 6. jednání Povodňové komise Rady městské části Praha 19 (dále jen „PK“) dne 15.1.2025 v 16:00 hod a seznámil zúčastněné s obsahem jednání.

Termín jednání PK byl stanoven na 5. jednání PK, tzn. dne 25.11.2024.

2) Povodňová prohlídka Vinořského potoka

Tajemník PK přítomné členy informoval o skutečnosti, že dne 12.12.2024 byla provedena povodňová prohlídka Vinořského potoka (dále jen „PP“) na území správního obvodu Praha 19 (k.ú. Kbely, Satalice, Vinoř), kterou je dle ust. § 72 odst. 2 vodního zákona nutné provést nejméně 1x ročně. Termín PP byl stanoven na 5. jednání PK, které se konalo dne 25.11.2024. Zápis z povodňové prohlídky byl členům PK k dalšímu využití doručen před 6. jednáním PK.

PP byla zahájena dne 12.12.2024 v 9:00 hod na hrázi rybníka v Praze - Kbelích, který je považován za počátek Vinořského potoka. Od místa zahájení PP pokračovala podél Vinořského potoka až k pobočné čistírně odpadních vod (dále jen „PČOV“) Vinoř, kde byla ukončena. Prohlídka zahrnovala zejména vizuální kontrolu stavu koryta vodního toku a souvisejících stavebních objektů.

Popis zjištěného stavu (z důvodu lepší přehlednosti rozděleno na jednotlivé úseky):

- 1) Úsek VT v Centrálním parku Kbely (tzn. od pramene po propustek pod železniční tratí): ve většině části VT nezjištěny významné závady, které by mohly ovlivnit průtočné poměry VT. Břehy koryta VT jsou však na několika místech narušeny norami nutrií.
- 2) Úsek propustek pod železniční tratí – propustek pod komunikací Mladoboleslavská (p.p.č. 2147/1 a 1255 k.ú. Kbely – svěřená správa MČ Praha 19): lokálně nevhodně instalovaná opevnění koryta VT (zpevnění koryt různými předměty nepřírodního charakteru); umístění drátěného oplocení přes koryto VT na zahradě před zaústěním VT do propustku pod komunikací Mladoboleslavská; koryto částečně zarostlé přirozenou vegetací.
- 3) Úsek propustek pod komunikací Mladoboleslavská – PČOV Kbely (p.p.č. 2148/6, 2148/1, 2148/7, 2148/2, 2148/3, 2148/4 a 2148/5 k.ú. Kbely a p.p.č. 1574/3 k.ú. Vinoř): koryto VT v tomto úseku po většinu roku bez vody. Propustek pod komunikací Mladoboleslavská (p.p.č. 2136/1 k.ú. Kbely) částečně zanesen. Koryto VT v tomto úseku částečně zarostlé vegetací. Průtočné poměry pod příjezdovou komunikací k PČOV Kbely neomezeny.
- 4) Úsek PČOV Kbely – Biologický rybník: přirozené koryto VT mimo zastavěné území bez významných závad, které by mohly ovlivnit průtokové poměry. Průtočné poměry pod mostními objekty na komunikaci Satalice – Vinoř neomezeny. Výpustní objekt z Biologického rybníka nezanesen – vizuálně bez závad.

- 5) Úsek Biologický rybník – Pohankův rybník (součást PR Vinořský park): přirozené koryto VT mimo zastavěné území, na několika místech v korytě VT spadlé stromy různého průměru (p.p.č. 1559 a 1562 k.ú. Vinoř). Výpustní objekt z rybníka nezanesen – vizuálně bez závad.
- 6) Úsek Pohankův rybník – rybník Velká Obůrka: koryto VT vedeno v intravilánu obce, kde jsou zejména břehy VT na několika místech uměle upraveny a s ohledem na omezený prostor je VT místy lemován oplocením, opěrnými stěnami a zdmi přilehlých rodinných domů. Na březích koryta VT oproti poslední povodňové prohlídce došlo k nárůstu keřové vegetace (zejména pak p.p.č. 72/1 k.ú. Vinoř). Výpustní objekty z rybníků Malá a Velká Obůrka rybníka nezanesen – vizuálně bez závad.
- 7) Úsek rybník Velká Obůrka – soutok s Ctěnickým potokem u PČOV Vinoř: VT většinou veden přirozeně mimo zastavěné území. Průtočné poměry pod propustkem komunikace Radonice – Praha-Vinoř (p.p.č. 1458 k.ú. Vinoř) neomezeny. Cukrovarský rybník a koryto pod Cukrovarským rybníkem bez zjevných závad. Výpustní objekt z Cukrovarského rybníka nezanesen – vizuálně bez závad.

Povodňová prohlídka byla ukončena dne 12.12.2024 ve 12 hod.

Povodňový orgán obce může v souladu s ust. § 72 odst. 3 vodního zákona na základě povodňové prohlídky vyzvat vlastníky pozemků, staveb a zařízení v záplavovém území k odstranění předmětů a zařízení, které mohou způsobit zhoršení odtokových poměrů nebo ucpaní koryta níže po toku. Pokud tito vlastníci výzvy ve stanovené lhůtě neuposlechnou, uloží takovou povinnost rozhodnutím.

Celý zápis z PP je přílohou tohoto zápisu.

Stanovisko PK k provedené PP:

PK bude kontaktovat správce vodního toku – tzn. Povodí Labe, s.p. ve věci zajištění průtočných poměrů Vinořského potoka na území správního obvodu Praha 19 (zejména se jedná o odstranění vegetace z koryta vodního toku v místech, kde by mohlo dojít k omezení průtočných poměrů uvedených v bodech č. 3, 4 a 6 výše uvedeného zápisu z PP).

3) Závěr

Předseda PK RMČ Praha 19 ukončil jednání komise dne 15.1.2025 v 16:35 hod.

Další jednání PK: dle potřeby.

Zapsal: [REDACTED].

Příloha: Prezenční listina.

V Praze dne 15.1.2025.