

ZÁPIS

z 8. jednání Povodňové komise Rady MČ Praha 19

Datum a čas konání: 17.12.2025, 16:00 hod

Místo konání: ÚMČ Praha 19, Semilská 43/1, 197 00 Praha 9

Přítomni: dle přiložené prezenční listiny

Průběh jednání:

1) Zahájení

Předseda komise [REDAKCE] zahájil 8. jednání Povodňové komise Rady městské části Praha 19 (dále jen „PK“) dne 17.12.2025 v 16:00 hod a seznámil zúčastněné s obsahem jednání.

Termín jednání PK byl stanoven na předchozím jednání PK.

2) Povodňová prohlídka Vinořského potoka

Tajemník PK přítomné členy informoval o skutečnosti, že dne 27.11.2025 byla provedena povodňová prohlídka Vinořského potoka (dále jen „PP“) na území správního obvodu Praha 19 (k.ú. Kbely, Satalice, Vinoř), kterou je dle ust. § 72 odst. 2 vodního zákona nutné provést nejméně 1x ročně. Termín PP byl stanoven na 7. jednání PK, které se konalo dne 3.11.2025. Zápis z PP byl členům PK k připomínkování doručen elektronicky dne 2.12.2025. K dnešnímu dni nebyly doručeny žádné připomínky k zápisu z PP.

Povodňová prohlídka vodního toku (dále jen „PP VT“) byla zahájena v 9:00 hod na hrázi rybníka v Praze - Kbelích, který je považován za počátek Vinořského potoka. PP se zúčastnily osoby uvedené v přiložené prezenční listině. Od místa zahájení PP VT pokračovala podél Vinořského potoka až k pobočné čistírně odpadních vod Vinoř (dále jen „PČOV Vinoř“), kde byla ukončena.

Prohlídka zahrnovala vizuální kontrolu. Z prohlídky byla pořízena fotodokumentace vybraných míst. Prohlídky se zúčastnil zástupce správce vodního toku – [REDAKCE] (Povodí Labe, s.p.).

Popis zjištěného stavu (z důvodu lepší přehlednosti rozděleno na jednotlivé úseky):

- 1) Úsek VT v Centrálním parku Kbely (tzn. od pramene po propustek pod železniční tratí): ve většině části VT nezjištěny významné závady, které by mohly ovlivnit průtočné poměry VT. Břehy koryta VT jsou však na několika místech narušeny norami nutrií.
- 2) Úsek propustek pod železniční tratí – propustek pod komunikací Mladoboleslavská (p.p.č. 2147/1 a 1255 k.ú. Kbely – svěřená správa MČ Praha 19): lokálně nevhodně instalovaná opevnění koryta VT (zpevnění koryt různými předměty nepřírodního charakteru); umístění drátěného oplocení přes koryto VT na zahradě před zaústěním VT do propustku pod komunikací Mladoboleslavská; koryto částečně zarostlé vegetací rostlin různé velikosti.
- 3) Úsek propustek pod komunikací Mladoboleslavská – PČOV Kbely (p.p.č. 2148/6, 2148/1, 2148/7, 2148/2, 2148/3, 2148/4 a 2148/5 k.ú. Kbely a p.p.č. 1574/3 k.ú. Vinoř): koryto VT v tomto úseku po většinu roku bez vody. Propustek pod komunikací Mladoboleslavská (p.p.č. 2136/1 k.ú. Kbely) vyčištěn. Koryto VT v tomto úseku částečně zarostlé vegetací (v

I.Q 2025 proběhl prořez dřevin). Průtočné poměry pod příjezdovou komunikací k PČOV Kbely dostatečné díky hlubokému korytu.

- 4) Úsek PČOV Kbely – Biologický rybník: přirozené koryto VT mimo zastavěné území bez významných závad, které by mohly ovlivnit průtokové poměry. Průtočné poměry pod mostními objekty (silnice, cyklostezka) na komunikaci Satalice – Vinoř neomezeny. Výpustní objekt z Biologického rybníka nezanesen – vizuálně bez závad.
- 5) Úsek Biologický rybník – Pohankův rybník (součást PR Vinořský park): přirozené koryto VT mimo zastavěné území, na několika místech v korytě VT spadlé stromy různého průměru (p.p.č. 1559 a 1562 k.ú. Vinoř). Dle vizuálního posouzení, morfologie koryta a terénu lze usuzovat, že odplavení těchto dřevin dále po proudu je spíše nereálné a riziko minimální. Výpustní objekt z rybníka nezanesen – vizuálně bez závad.
- 6) Úsek Pohankův rybník – rybník Velká Obůrka: koryto VT vedeno v intravilánu obce, kde jsou zejména břehy VT na několika místech uměle upraveny a s ohledem na omezený prostor je VT místy lemován oplocením, opěrnými stěnami a zdmi přilehlých rodinných domů. Na březích koryta VT oproti poslední povodňové prohlídce došlo k nárůstu keřové vegetace (zejména pak p.p.č. 72/1 k.ú. Vinoř ve svěřené správě MČ Praha-Vinoř). Výpustní objekty z rybníků Malá a Velká Obůrka rybníka nezaneseny – vizuálně bez závad.
- 7) Úsek rybník Velká Obůrka – soutok s Ctěnickým potokem u PČOV Vinoř: VT většinou veden přirozeně mimo zastavěné území. Průtočné poměry pod propustkem komunikace Radonice – Praha-Vinoř (p.p.č. 1458 k.ú. Vinoř ve svěřené správě MČ Praha-Vinoř) částečně omezeny díky naplaveninám. Cukrovarský rybník a koryto pod Cukrovarským rybníkem bez zjevných závad. Výpustní objekt z Cukrovarského rybníka nezanesen – vizuálně bez závad.

Povodňová prohlídka byla ukončena dne 27.11.2025 ve 12 hod. Doba trvání: 3 hod.

Povodňový orgán obce může v souladu s ust. § 72 odst. 3 vodního zákona na základě povodňové prohlídky vyzvat vlastníky pozemků, staveb a zařízení v záplavovém území k odstranění předmětů a zařízení, které mohou způsobit zhoršení odtokových poměrů nebo ucpání koryta níže po toku. Pokud tito vlastníci výzvy ve stanovené lhůtě neuposlechnou, uloží takovou povinnost rozhodnutím.

Celý zápis z PP je přílohou tohoto zápisu.

Stanovisko PK k provedené PP:

PK bere na vědomí informace z provedené PP. PK vyzve vlastníky následujících pozemků k zajištění průtočných poměrů (tzn. zejména odstranění vegetace v průtočném profilu vodního toku):

- p.p.č. 2147/1 a 1255 k.ú. Kbely – svěřená správa MČ Praha 19 (úsek č. 2),
- p.p.č. 72/1 k.ú. Vinoř – svěřená správa MČ Praha-Vinoř (úsek č. 6),
- p.p.č. 1458 k.ú. Vinoř – svěřená správa MČ Praha-Vinoř (úsek č. 7).

3) Aktualizace digitálních povodňových plánů

Tajemník PK informuje, že dne 8.12.2025 byl MČ Praha 19 doručen elektronickou komunikací dopis od společnosti Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s., se sídlem Nábřeží 90/4, 150 00 Praha 5 - Smíchov, IČO 47116901 ve věci zpracování pravidelných aktualizací digitálního povodňového plánu hl. m. Prahy a digitálních povodňových plánů (dále jen „DPP“) jejich městských částí – Praha 1, Praha 2, Praha 4 až 22 a ostatních městských částí s výjimkou Satalic. Dle tohoto dopisu na podzim proběhla aktualizace pro MČ Praha 10, 11,

15, 21, 22, vč. MČ, které pod tyto správní obvody spadají. Ve druhé etapě budou aktualizovány plány pro MČ Praha 1, 6, 7, 8, 9, 14, 18, 19, 20, včetně MČ, které pod tyto správní obvody spadají.

Součástí doručeného e-mailu je soubor, obsahující adresář povodňového plánu Hlavního města Prahy. Tajemník PK informuje, že veškeré kontakty byly k dnešnímu dni aktualizovány, případně doplněny. V této souvislosti tajemník komise opakovaně upozorňuje přítomné členy o nutnosti pravidelně zveřejňovat případné změny v kontaktech na jednotlivé členy PK, a to zejména z důvodu aktualizace dat v systému POVIS.

V rámci zpracování aktualizace výše uvedená společnost prosí o následující podklady (doslovná kopie):

- 1) Kontrola vaší povodňové komise – v příloze export z POVIS pro všechny MČ. V případě změn poslat úpravy buď vyznačením oprav v pdf a zaslání skenu nebo zaslat přímo v emailu.
- 2) Nově vybudované protipovodňové opatření od roku 2020, pokud nějaká jsou
- 3) Nové hlášené profily od roku 2020
- 4) Záznamy nebo zprávy z proběhlých povodní od roku 2020, pokud nějaké proběhly
- 5) Další změny, o kterých víte, že by se měly v dPP promítnout

Tajemník PK RMČ Praha 19 jako reakci na tuto výzvu uvedené společnosti zašle odpovědi v následujícím rozsahu (body 1 až 5):

- 1) Byla provedena aktualizace přímo v systému POVIS (konkrétně: člen PK [REDAKCE] nahrazen členem [REDAKCE]; upraveno pracoviště u člena PK [REDAKCE] – JSDHO nahrazeno HZS HMP).
- 2) Žádná.
- 3) Žádné.
- 4) Povodně ve správním obvodu Praha 19 nebyly.
- 5) Žádné.

4) Závěr

Předseda PK RMČ Praha 19 ukončil jednání komise dne 17.12.2025 v 17:00 hod.

Doba trvání jednání: 1 hod.

Další jednání PK: po provedení zajištění průtočných poměrů Vinořského potoka dle bodu 2) tohoto zápisu, příp. dle potřeby.

Zapsal: [REDAKCE], tajemník PK.

Příloha: Prezenční listina.

V Praze dne 17.12.2025.

Příloha:

ZÁPIS

z jednání Povodňové komise Rady MČ Praha 19: povodňová prohlídka Vinořského potoka na území správního obvodu Praha 19 (k.ú. Kbely, Satalice, Vinoř)

Předmět prohlídky: povodňová prohlídka Vinořského potoka na území správního obvodu Praha 19 dle ust. § 72 vodního zákona

V rámci 7. jednání Povodňové komise Rady MČ Praha 19 byl stanoven termín povodňové prohlídky Vinořského potoka na 27.11.2025.

Místo konání: Vinořský potok (IDVT 10100608), k.ú. Kbely, Satalice, Vinoř

Datum konání: 27.11.2025

Čas a místo zahájení šetření: 9:00 hod, MČ Praha 19 – hráz rybníka ve Kbelích, počátek Vinořského potoka

Seznam účastníků povodňové prohlídky, vztah k projednávané věci, kontakt:

viz přiložená prezenční listina

Zjištěný stav (vč. zjištěných závad a nedostatků):

Dne 27.11.2025 byla provedena v souladu s ust. § 72 vodního zákona povodňová prohlídka (dále jen „PP“) Vinořského potoka na území správního obvodu Praha 19 (k.ú. Kbely, Satalice, Vinoř). Termín PP byl stanoven na 7. jednání Povodňové komise Rady MČ Praha 19, které se konalo dne 3.11.2025.

Povodňovou prohlídku na základě tohoto pověření svolal tajemník povodňové komise.

Povodňová prohlídka vodního toku (dále jen „PP VT“) byla zahájena v 9:00 hod na hrázi rybníka v Praze - Kbelích, který je považován za počátek Vinořského potoka. PP se zúčastnily osoby uvedené v přiložené prezenční listině. Od místa zahájení PP VT pokračovala podél Vinořského potoka až k pobočné čistírně odpadních vod Vinoř (dále jen „PČOV Vinoř“), kde byla ukončena.

Prohlídka zahrnovala vizuální kontrolu. Z prohlídky byla pořízena fotodokumentace vybraných míst. Prohlídky se zúčastnil zástupce správce vodního toku – [REDAKCE] (Povodí Labe, s.p.).

Popis zjištěného stavu (z důvodu lepší přehlednosti rozděleno na jednotlivé úseky):

- 1) Úsek VT v Centrálním parku Kbely (tzn. od pramene po propustek pod železniční tratí): ve většině části VT nezjištěny významné závady, které by mohly ovlivnit průtočné poměry VT. Břehy koryta VT jsou však na několika místech narušeny norami nutrií.
- 2) Úsek propustek pod železniční tratí – propustek pod komunikací Mladoboleslavská (p.p.č. 2147/1 a 1255 k.ú. Kbely – svěřená správa MČ Praha 19): lokálně nevhodně instalovaná opevnění koryta VT (zpevnění koryt různými předměty nepřírodního

charakteru); umístění drátěného oplocení přes koryto VT na zahradě před zaústěním VT do propustku pod komunikací Mladoboleslavská; koryto částečně zarostlé vegetací rostlin různé velikosti.

- 3) Úsek propustek pod komunikací Mladoboleslavská – PČOV Kbely (p.p.č. 2148/6, 2148/1, 2148/7, 2148/2, 2148/3, 2148/4 a 2148/5 k.ú. Kbely a p.p.č. 1574/3 k.ú. Vinoř): koryto VT v tomto úseku po většinu roku bez vody. Propustek pod komunikací Mladoboleslavská (p.p.č. 2136/1 k.ú. Kbely) vyčištěn. Koryto VT v tomto úseku částečně zarostlé vegetací (v I.Q 2025 proběhl prořez dřevin). Průtočné poměry pod příjezdovou komunikací k PČOV Kbely dostatečné díky hlubokému korytu.
- 4) Úsek PČOV Kbely – Biologický rybník: přirozené koryto VT mimo zastavěné území bez významných závad, které by mohly ovlivnit průtokové poměry. Průtočné poměry pod mostními objekty (silnice, cyklostezka) na komunikaci Satalice – Vinoř neomezeny. Výpustní objekt z Biologického rybníka nezanesen – vizuálně bez závad.
- 5) Úsek Biologický rybník – Pohankův rybník (součást PR Vinořský park): přirozené koryto VT mimo zastavěné území, na několika místech v korytě VT spadlé stromy různého průměru (p.p.č. 1559 a 1562 k.ú. Vinoř). Dle vizuálního posouzení, morfologie koryta a terénu lze usuzovat, že odplavení těchto dřevin dále po proudu je spíše nereálné a riziko minimální. Výpustní objekt z rybníka nezanesen – vizuálně bez závad.
- 6) Úsek Pohankův rybník – rybník Velká Obůrka: koryto VT vedeno v intravilánu obce, kde jsou zejména břehy VT na několika místech uměle upraveny a s ohledem na omezený prostor je VT místy lemován oplocením, opěrnými stěnami a zdmi přilehlých rodinných domů. Na březích koryta VT oproti poslední povodňové prohlídce došlo k nárůstu keřové vegetace (zejména pak p.p.č. 72/1 k.ú. Vinoř ve svěřené správě MČ Praha-Vinoř). Výpustní objekty z rybníků Malá a Velká Obůrka rybníka nezaneseny – vizuálně bez závad.
- 7) Úsek rybník Velká Obůrka – soutok s Ctěnickým potokem u PČOV Vinoř: VT většinou veden přirozeně mimo zastavěné území. Průtočné poměry pod propustkem komunikace Radonice – Praha-Vinoř (p.p.č. 1458 k.ú. Vinoř ve svěřené správě MČ Praha-Vinoř) částečně omezeny díky naplaveninám. Cukrovarský rybník a koryto pod Cukrovarským rybníkem bez zjevných závad. Výpustní objekt z Cukrovarského rybníka nezanesen – vizuálně bez závad.

Příloha zápisu: prezenční listina.

Závěr:

Zápis bude předán členům Povodňové komise Rady MČ Praha 19 k dalšímu projednání, resp. k dalšímu využití na dalším jednání Povodňové komise, které se uskuteční dne 17.12.2025 od 16 hod. Povodňový orgán obce může v souladu s ust. § 72 odst. 3 vodního zákona na základě povodňové prohlídky vyzvat vlastníky pozemků, staveb a zařízení v záplavovém území k odstranění předmětů a zařízení, které mohou způsobit zhoršení odtokových poměrů nebo ucpání koryta níže po toku. Pokud tito vlastníci výzvy ve stanovené lhůtě neuposlechnou, uloží takovou povinnost rozhodnutím.

Povodňová prohlídka skončena dne 27.11.2025 ve 12 hod.

Doba trvání: 3 hod.

Zapsal: [REDAKCE], tajemník povodňové komise, vodoprávní úřad OŽPD
ÚMČ Praha 19